

# Cutting Plotter

## T Series


*Руководство по эксплуатации*  
**User Manual**

Version: 1.0

## Content

<i>Меню экрана свердление</i>	
1. LCD Screen Introduction-----	3
<i>Операционный Модусы</i>	
2.Operating Detailed-----	5
<i>Давление и Скорость</i>	
2.1.Pressure and Speed-----	5
<i>X, Y оси шкалы</i>	
2.2.X, Y axis scale-----	6
<i>Расстояние между красной точкой ручки</i>	
2.3.Distance between red dot and pen-----	7
<i>Кожух LCD и механический подача бумаги</i>	
2.4. Skin of LCD and PaperFeed -----	8
<i>Времена повторного резания, междуде расстояние повторного движения</i>	
2.5. Times of repeat cutting , Step distance of jog motion -----	9
<i>Дополнительное скоростное движение</i>	
2.6. Advanced speed operations,	
<i>Иди домой после окончания работы</i>	
2.7.Cutting from FLASH-----	11
<i>Работа с диском</i>	
2.8. U disk Working -----	13
<i>проверьте расстояние между красной точкой и ручкой</i>	
2.9.Test the distance between red dot and pen-----	13
<i>Испытание давления</i>	
2.10.Pressure test-----	14
<i>Восстановление заводских настроек</i>	
2.11. Restore to factory default setting -----	14
<i>Лезвие, лазерный тест</i>	
2.12.Blade , laser test-----	15
<i>Пауза и Отмена в процессе работы</i>	
2.13.Pause and Cancel during operating-----	15
<i>Быстрый выход в меню</i>	
2.14.Fast quit to menu-----	16

*Часть 1*  
**Charpter 1**  
*Изучение экрана*  
LCD Screen Introduction:




## *Метод управления машиной*

Method of Machine Control:




### *Операции на сенсорном экране*

#### 1. Touch Screen Operating



#### 2. Key Operating


*Панель управления*  
Panel introduction:









## Часть 2 Операционная Инструкция Charpter 2 Operation Detailed

Когда включите машину, LCD показывает координаты X и Y.  
When turn on the machine ,LCD show like message show the coordinate of X-axis and Y-axis. X-axis goes to the original point of the machine when power on , Y-axis will go forward a little distance. press any button to cancel when X moving .




### Давление, Скорость настройка 2.1.Pressure , Speed setting






More parameters. Decrease or Increase the speed, then press  
After adjusting the Pressure or Speed, press to save the  
настройки  
settings.


## x, y оси шкалы 2.2. X, Y axis scale



переходит к интерфейсу  
goes to the interface  
координата X- это коэффициент пропорциональности  
proportionality factor of X axis, Scale Y is the proportionality factor of  
координата Y- это коэффициент пропорциональности  
Y axis. Factor default is 0, if there is an error in the plotter, You can  
поменять их.  
adjust them.




Нажмите  
Press




уменьшить пропорцию оси X

Decrease proportion of X axis.




Нажмите  
Press




увеличить пропорцию оси X

Increase the proportion of X axis




Нажмите  
Press




уменьшить пропорцию оси Y

Decrease the proportion of Y axis




Нажмите  
press



увеличить пропорцию оси Y

Increase the proportion of Y axis



Нажмите  
Then press

запросить изменения.

to save the settings


Расстояние между красной точкой и настройка пера

### 2.3. Distance between red dot and pen setting

	Offset X	
	19.00	
	Offset Y	
	-17.00	

Нажмите  
нажмите



Press menu button



переходит к интерфейсу


Задержав карту и ручку, и нажав правую кнопку мыши, сделайте точку


Fix the sheet and pen, and press the pen manually to make a dot  
on the sheet,



Konec LCD u usaklyva regarz dyumi

#### 2.4. Skin of LCD and PaperFeed







*Нажмите*  
Press , can change the background  
color.



*Нажмите*  
Press , *увеличивает* *расстояние* *переводки* *бумаги*  
*до* *работы*.  
increase the paper feed distance before  
working.



*Нажмите*  
Press , *уменьшает* *расстояние* *переводки* *бумаги*  
*до* *работы*.  
decrease the paper feed distance before  
working.




*Нажмите* *кнопку* *ноль*  
Press zero button can change the paper feed speed, have 1,2,3,4  
*уровень*, *состав* *больше* *число* *больше*, *нажмите* *кнопку* *ввод*.  
level, speed is more fast when the number is bigger , prees Enter button




*Затем* *нажмите*  
Then press to save the settings

*Вращая* *поворотного* *рулетки*, *Изменяя* *расстояние* *поворотного* *движения*

## 2.5.Times of repeat cutting , Step distance of jog motion




*Нажмите* *кнопку* *меню*  
Press menu button goes to the interface




*Клавиши со стрелками на панели*  
Direction keys on the panel  
*контролирующие непрерывное движение.*  
continuous motion keys.

*клавиши*  
are are

*Кнопки со стрелками на сенсорном экране*  
Direction buttons on the touch screen  
*движения, устанавливают текущую скорость, по умолчанию 0.1мм.*  
keys, set the move distance here , default is 0.1mm.




*поворотные  
кнопки управления)*  
are jog motion  
keys





*Homearce  
, Press*

*уменьшает количество повторяющихся резов.*  
decrease the repeat cutting times.





*Homearce  
Press*

*увеличивает количество повторяющихся резов.*  
increase the repeat cutting times.




*Homearce  
Press*

*увеличивает расстояние маркеров управления*  
increase the distance of the jog motion



*Homearce  
Press*

*уменьшает расстояние маркеров управления*  
decrease the distance of jog motion




*Homearce  
. Then press*

*запоминает настройки.*  
to save the settings


*Различные скорости параллельного движения на основе панели.*

### 2.6.Advanced speed operations, Go Home after working finished



*Меню кнопка*  
Press menu button



*переходит в интерфейс*  
goes to the interface




*Homeите*  
, press



*уменьшает расстояние движение*  
decrease the advanced data.

*Homeите*  
Press



*увеличивает расстояние движение*  
increase the advanced data.

*Расстояние прижатия, по умолчанию 0.*  
The advanced remark , the default is 0.

*Optimal*

*значение ремарки*  
Meaning of value

*использование*  
Use condition

0

*стартовая скорость, самая быстрая*  
Idling speed, the fastest line

*высота листа, не требует тягания*  
cutting speed,no speed

*материала, не требует коррекции*  
no material, no correction

*регулировка скорости*  
adjustment limit.

*не требуется тянуть материал*  
Don't need pull the whole roll material.

*не требуется тянуть материал*  
he doesn't need to pull the material.

*не тянуть толстый и твердый материал*  
Don't cut thick and hard material.

1

*стартовая скорость, одна ступень ниже*  
Idling speed, 1 grade lower

*высота листа, не требует тягания*  
line cutting speed,no speed

*материала, не требует коррекции*  
no material, no correction

*регулировка скорости*  
adjustment limit.

*не требуется тянуть материал*  
When small roll material pulled necessary.

*коррекция*.

2

*стартовая скорость, две ступени ниже*  
Idling speed, 2 grades lower

*высота листа, не требует тягания*  
line cutting speed,no speed

*материала, не требует коррекции*  
no material, no correction

*регулировка скорости*  
adjustment limit.

*не требуется тянуть материал*  
When big roll material pulled necessary.

*коррекция*.

3

*стартовая скорость, три ступени ниже*  
2 grades lower line cutting

*высота листа, не требует тягания*  
speed,adjusted by speed



*материала, не требует коррекции*  
no material, no correction

*регулировка скорости*  
adjustment

*не требуется тянуть материал*  
When cutting very thick and hard material.


*коррекция*.

*Homeите*  
Press



*изменение материала*  
to change anyone


между этии кнопками.  
between these buttons.



указывает если возвращение к оригиналу после завершения работы (автоматически)  
indicate if return to the work-origin after the work

автоматическое возвращение к оригиналу отработанной с программой


finished by software controlled sent from computer.



указывает не возвращаться к оригиналу после окончания работы  
некоторого времени.

indicate not return the work-origin after the work

некоторого времени.



указывает вернуться к работе программы на которую падает

некоторого времени.

finished by plotter controlled.

Быстро ли Вы можете (успешно?)

## 2.7 Cutting from FLASH

Планшет имеет встроенный FLASH, который хранит, отдаваемый с помощью машины

The plotter has a built-in FLASH, Every file sent by computer

будет сохранен во встроенный FLASH автоматически. Если выключить его, то

файл будет потерян, но можно скопировать его на другой и нет


необходимости снова с компьютера его

необходимо снова с компьютера его

need to be sent by computer again.



нажимает на рабочее  
goes to the interface



HomeWork кнопка Work  
Press enter button



запуск рабочего из рабочих файлов

to start working on the last working file.

Примечание: файл для повторного запуска должен быть меньше файла.

( NOTICE : The file for repeat cutting can't bigger than the cache of

the plotter ).


## Работа с флешкой

### 2.8 U disk Working

Сохраните PLT. файлы на U диск, затем вставьте USB U диск в плоттер  
Save the PLT. Files to U disk , then insert the USB U disk into the


нажмите кнопку Повтор непрерывно

plotter , press Repeat button continuously




некоторое время

goes to the interface



Нажмите кнопку

Press Enter button



некоторое время

goes to the interface

Нажмите кнопки со стрелками чтобы найти файл который нужно работать

Press the 4 direction buttons to find the file which need to be worked ,


Нажмите кнопку

press button



работайте дальше. Если нет файлов будете видеть то

to start working 。 If no files inside will





неоконч.

show



Проверка расстояния между красной точкой и ручкой

### 2.9 Test the distance between red dot and pen




*Проверка давления.*



## 2.10 Pressure Test



*Восстановление заводских настроек*


## 2.11. Restore to factory default setting



*Нажмите*  *настройки будут восстановлены на заводские настройки* *и неизменены.*  
 Press  , the settings will be restored to factory default settings.

*лезвие, лазерный тест*

## 2.12. Blade, laser test




*На интерфейсе*

On the interface

*Нажмите кнопку*  *красная точка будет включаться и выключаться поочередно, а* *карешка будет двигаться вверх и вниз поочередно.*  
 Press button  , the red dot will be on and off by turns, and the carriage will go down and up by turns.


*Мягко и резко бывающие помехи*

## 2.13. Pause and Cancel during operating




*ЖК экран*  
LCD display


*когда работает*  
when working



*Нажмите*  *нажмите на кнопку*  *для остановки работы, панель меняется*  
 Press  , pause work , panel change to 


*Нажмите снова*  *для продолжения работы.*  
 Press again  to continue work.



*Нажмите эту кнопку, когда во время паузы*  
 Press this button when in the pause working  
*запускнуть другую работу.*  
 to cancel the present working.  *история не смоется*

*Быстро выйти в меню*

#### 2.14. Fast quit to menu



*Когда не отображаются*

When not display



*последним образом на началь когда машина остановлена как*

press *will come back to the panel when start the machine as like*

